



EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER



HALF MASK & FILTERS

Políg. Sasine. C/ Patakon nº 8 Local A. 48195-Larrabetzu. Bizkaia. SPAIN
<https://www.spaciani.com/es/>

Nombre y dirección del organismo notificado que ha emitido el certificado UE según el Reglamento (UE) 2016/425:

Nome e address of the notified body that issued the UE certificate in accordance with Regulation (EU) 2016/425:

CNMP-INNST. Carabela La Niña, 16, 41007 Sevilla

Número del organismo notificado/ Number of the notified body: 0159

Nombre y dirección del organismo notificado de seguimiento de acuerdo con el anexo VIII, Reglamento (UE) 2016/425 del módulo D:

Name and address of the notified body responsible for surveillance in compliance with Annex VIII of Regulation (EU) 2016/425, Module D:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.; Génova,6. 28004 Madrid - España

Número del organismo notificado/ Number of the notified body: 0099

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES MASCARILLAS Y FILTROS

1- Descripción La mascarilla y los filtros SIBOL cumplen las exigencias esenciales del Reglamento (UE) 2016/425, y cumplen con EN14387:2021, EN143:2021 y EN 140:1998.

2- Aplicación La mascarilla y los filtros SIBOL han sido diseñados para asegurar una protección contra distintos contaminantes (ver la tabla más abajo). Antes de utilizar un producto de protección respiratoria es importante conocer las informaciones siguientes:

2.1. Naturaleza del contaminante presente en el área de trabajo.

2.2. Concentración del contaminante presente en el área de trabajo.

2.3. Concentración de oxígeno en el área de trabajo (> 19.5%).

2.4. Valor máximo de exposición autorizada (TLV) referida al contaminante presente en el área de trabajo.

2.5. Tiempo probable durante el cual se requiere el uso de la mascarilla y el filtro.

3- Límites de utilización 3.1. No utilizar ningún filtro cuyo empaquetado esté dañado.

3.2. No alterar ni modificar la mascarilla o el filtro porque podría ocasionar una reducción de la protección del producto.

3.3. No utilizar este producto en espacios restringidos o cerrados (depósitos, galerías) o en espacios donde la concentración probable del contaminante sea muy elevada.

3.4. No utilizar en lugares donde la concentración de oxígeno sea inferior al 19.5%.

3.5. El uso de los filtros está limitado por la concentración del contaminante (para más información se puede consultar la EN 529) y el TLV de este.

3.6. No usar este producto en atmósferas explosivas o ricas en oxígeno.

3.7. No utilizar el producto en lugares donde haya dióxido de carbono (CO2) o monóxido de carbono (CO).

3.8. No utilizar este producto en espacios donde la concentración de contaminante sea desconocida o exista riesgo inmediato de peligro para la salud del usuario.

3.9. ABANDONAR INMEDIATAMENTE EL ÁREA DE TRABAJO: asíj hay una emergencia, buscando la respiración se vuelve dificultosa. Si utiliza un filtro contra partículas, éste debe cambiarse en un área libre de riesgo.

3.10. Si siente fatiga, si nota vértigos u otras sensaciones desagradables, o si ve el símbolo de sustancia peligrosa, o si ve el símbolo de irritación. Su filtro puede estar saturado, tiene que cambiarse en un área libre de riesgos.

4- Advertencia La gente con barba o según la forma de la cara puede que no alcance la hermeticidad adecuada con la mascarilla y no obtiene el nivel necesario de protección.

Utilización de filtros de gases o combinados, especialmente los que no están directamente conectados al adaptador facial, durante trabajos realizados con llama abierta o gotas de metales fundidos puede presentar un riesgo importante debido a la ignición del carbón activo contenido en el filtro que puede generar altos niveles de sustancias tóxicas.

5- Comprobaciones antes del uso Debe seguir con atención el procedimiento siguiente antes de cualquier utilización de una mascarilla con filtro.

5.1. El empaquetado del filtro debe estar cerrado. No utilizar filtros cuyo empaquetado esté dañado.

5.2. Compruebe la fecha de caducidad impresa sobre los filtros y en la caja de la mascarilla.

5.3. Compruebe el filtro sobre la mascarilla. Enrosque el filtro en el tractor ajustado de forma que quede hermético.

5.4. Cóquese la mascarilla y controle la hermeticidad inspirando profundamente, tapando con la mano la entrada de aire al filtro. (Ver punto 6.7).

6- Colocación de la mascarilla (ver esquemas) 6.1. Ponga la mascarilla alrededor del cuello;

6.2. Tome la brida superior del arnés;

6.3. Ponga la mentón en posición dentro de la mascarilla;

6.4. Ponga la brida superior en la coronilla, y asegure el arnés en la nuca;

6.5. Ajuste la longitud del arnés con la ayuda del regulador de bridas (hacerlo sólo una vez);

6.6. Las bridas no deben quedar torcidas ni cubrir las orejas;

6.7. Realización de una prueba de hermeticidad: Para verificar si la mascarilla está bien puesta, enrosque el filtro, sin quitar las bolas de plástico, inspire profundamente y retener la respiración, la mascarilla se contrae hacia dentro, si hay una fuga la mascarilla vuelve a su forma. Repetir el ajuste y repetir la prueba.

6.8. PARA LA MASCARILLA NO FILTRAR CON Filtro HERMÉTICO (D). 7- Colocación de los filtros y los prefiltros Compruebe que ha elegido el tipo de filtro que corresponde a la aplicación prevista.

7.1. Para utilizar un prefiltro (PREP2 o PREP3), éste debe usarse simultáneamente con los filtros A, ABE1 o ABEK1.

7.2. Poner el prefiltro sobre el filtro y presionar con las dos manos a la vez, hasta oír el clic. No asegurarse de que el prefiltro está igualmente metido en todo el contorno.

7.3. Para ajustar los filtros, sacarlos de su embalaje, luego, enrosque en los orificios de la mascarilla.

8- Almacenamiento El almacenamiento debe realizarse en un lugar limpio y no expuesto al calor ni a luz solar. Los filtros deben almacenarse a una temperatura comprendida entre -5°C y +35°C con una humedad relativa máxima de 75%. Si los filtros se no guardan en su empaquetado original o si no se ajustan en las condiciones recomendadas, la fecha de caducidad indicada en el filtro puede ser de su válida.

9- Limpieza y desinfección (de la mascarilla) 9.1. Limpiar todos los componentes con agua jabonosa, el interior de la mascarilla con una solución antiséptica adecuada. EN NINGUN CASO DEBEN UTILIZARSE DERIVADOS DEL PETRÓLEO, FLUIDOS CLORADOS (tao como tricloroetileno) o DISOLVENTES BÁSICOS ORGÁNICOS.

9.2. Aclarar en agua limpia.

9.3. Agitar para quitar el exceso de agua.

9.4. Revisar si las válvulas están dañadas. Si lo están, hay que cambiar la mascarilla;

9.5. Hacer una prueba de hermeticidad;

9.6. Ninguna parte es extraíble y reemplazable.

9.7. Las válvulas no deben desmontarse. REEMPLAZAR DESPUÉS DEL USO (A PARTIR DE LA SATURACIÓN) Advertencia: la vida útil de la mascarilla después del uso inicial es difícil de determinar. Dependiendo de la atmósfera del lugar de trabajo. Se recomienda realizar una inspección visual. Esto debe ser llevado a cabo por una persona cualificada (fiable de seguridad).

EN INSTRUCTIONS FOR USE HALF MASK AND FILTERS

1-Description The SIBOL half-mask and filters, conform to the 2016/425 Regulation (EU) requirements, and meet the EN14387:2021, EN143:2021 and EN 140:1998.

2-Applications The SIBOL half-mask and filters are designed to ensure protection against various contaminants (see table below). Normally a suitable and sufficient risk assessment is required. As a minimum, the following information will be required before making a filter selection:

2.1. Identification of all hazardous substances present in the workplace;

2.2. Identification of the physical state of the substances present;

2.3. Assessment of likely airborne concentrations measured in ppm for gases and mg/m³ for particles;

2.4. Oxygen concentration in the working area (> 19.5%);

2.5. The product TLV (Threshold limit value);

2.6. Expected time working in the contaminated area.

3-Limits of use 3.1. Do not use a filter in a damaged packaging;

3.2. Do not alter or modify mask or filters as a decrease in protection could happen;

3.3. Do not use the filters in confined spaces such as tanks, stills, etc., or spaces where high concentrations of contaminant can be present or build up rapidly;

3.4. Do not use the filters in oxygen deficient atmospheres (less than 19.5%);

3.5. Filter use is limited by contaminant concentration (for more information consult the EN529); and its VLE.

DO NOT USE IN EXPLOSIVE OR OXYGEN ENRICHED ATMOSPHERES 3.6. Do not use the filters if there are oxygen (CO2) or monoxide of carbon (CO);

3.7. Do not use this product in case concentration of contaminants is unknown or immediately dangerous to life health.

3.8. LEAVE THE CONTAMINATED AREA IF: a) There is an emergency;

b) Breathing becomes difficult. When using a filter for particles, then filter must be replaced in a clean area;

c) If you feel any sickness dizziness or other adverse symptom;

d) Filters must be replaced immediately if any taste or smell is detected. Then your filter might be saturated (Replace the filter in a clean area).

e) If the mask is damaged.

4-Warning Facial hair or facial features not adapted to masks might reduce the efficiency of the product.

The use of gas or combined filters, especially those that are not directly connected to the face adapter, during work carried out with an open flame or drops of liquid metals, can present a significant risk due to the ignition of the active carbon contained in the filter, which can generate high levels of toxic substances.

5-Check before use The procedure below must be followed carefully before using the filters.

5.1. Check that the filter seal is undamaged, the filter packing must be sealed;

5.2. Check the end of the filter printed on the filter and it is unexpired;

5.3. Place the filter on the facial part. Tighten the filter in the connection to ensure the sealing

5.4. Connect the filter in the mask and breathe in strongly while you cover the filter entrance with the hand. (See point 6.7)

6-Donning the mask (see diagrams) 6.1. Place the mask around your neck;

6.2. Take the upper strap of the harness;

6.3. Place the chin in position in the mask;

6.4. Place the upper strap on the crown of the head and the lower strap around the neck;

6.5. Adjust the length of the harness using the strap adjustments (only do this once);

6.6. The straps should not be twisted nor cover the ears;

6.7. Test for tightness: To check that the mask is fitted properly, take them in their packaging (without removing the packaging) and screw them into the connections. Breathe in deeply and hold your breath. If there is a leak, the mask will come unstuck from the face. If necessary, readjust the harness and repeat the test.

DO NOT USE THE MASK IF YOU CANNOT MAKE IT AIRTIGHT

Fitting the filters & pre-filters Check that you have chosen the filter type corresponding to the planned application. If you have planned to use a (PREP2 or PREP3) pre-filter, it should be used with A filters ABE1 or ABEK1.

1. Put the pre-filter in its original packing or if they are not stored according to the recommended conditions, the end of shelf life might no longer be valid.

2. To fit the filters, remove their packaging, then screw them into the mask

6-Storage The filters should be stored in an uncontaminated atmosphere in a clean dry location. New filters should be stored in their shrink wrap packaging, (away from heat or sunlight). Storage temperature should be between -5°C and +35°C, and humidity less than 75% RH. Filters are not kept in their original packing or if they are not stored according to the recommended conditions, the end of shelf life might no longer be valid.

9-Cleaning and disinfecting (the ½ mask) 9.1. Clean all the components with water and disinfect the inside of the mask with an antiseptic solution. Do not use petrol, chlorine or organic based solvents;

9.2. Rinse in clean water;

9.3. Shake to eliminate excess water;

9.4. Check the valves for damage. If they are damaged, the mask should be replaced;

9.5. Test for tightness: 9.6. No part is removable and replaceable.

9.7. The valves must not be disassembled. REPLACE AFTER USE (AS OF SATURATION)

Warning: The lifespan of the mask after initial use is difficult to determine. It depends on the atmosphere of the work area. It is recommended to carry out a visual inspection. This should be carried out by a qualified person (safety officer).

FR NOTICE D'UTILISATION DU ½ MASQUE & DES FILTRES

1-Description Le demi-masque et les filtres SIBOL sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et respectent les normes EN14387:2021, EN143:2021 et EN 140:1998.

2-Applications Le demi-masque et les filtres SIBOL sont conçus pour garantir une protection contre divers contaminants (voir la table ci-dessous). Une évaluation des risques appropriée et suffisante est généralement requise. Les informations suivantes sont nécessaires au minimum avant de sélectionner un filtre :

2.1. Identification de tous les substances dangereuses présentes sur le lieu de travail ;

2.2. Identification de l'état physique des substances présentes;

2.3. Évaluation des concentrations probables dans l'air, mesurées en ppm pour les gaz et en mg/m³ pour les particules ;

2.4. Concentration en oxygène dans la zone de travail (> 19,5 %) ;

2.5. VLEP (Valeur limite d'exposition professionnelle) du produit ;

2.6. Temps prévu dans la zone contaminée.

3-Limites d'utilisation 3.1. Ne pas utiliser un filtre dont l'emballage est endommagé ;

3.2. Ne pas modifier ou altérer le masque ou les filtres, car cela pourrait réduire leur efficacité ;

3.3. Ne pas utiliser les filtres dans des espaces confinés ou dans des réservoirs, des alambics, etc., ou dans des espaces où de fortes concentrations de contaminants peuvent être présentes ou se former rapidement ;

3.4. Ne pas utiliser les filtres dans des atmosphères pauvres en oxygène (< 19,5 %) ;

3.5. L'utilisation des filtres est limitée par la concentration de contaminants (pour plus d'informations, consultez la norme EN529) et sa VLE ;

3.6. NE PAS UTILISER DES FILTRES EN ATMOSPHERES ENRICHIES EN OXYGENE ;

3.7. Ne pas utiliser les filtres en présence de dioxyde de carbone (CO₂) ou de monoxyde de carbone (CO) ;

3.8. Ne pas utiliser ce produit si la concentration de contaminants est inconnue ou constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé ;

3.9. QUITTER LA ZONE CONTAMINEE SI : a) Une situation d'urgence survient ;

b) La respiration devient difficile. Lors de l'utilisation d'un filtre à particules, remplacez-le dans une zone propre ;

c) Vous ressentez des symptômes tels que des nausées, des étourdissements ou tout autre effet indésirable ;

d) Vous détectez un goût ou une odeur. Le filtre peut être saturé (remplacez-le dans une zone propre) ;

e) Le masque est endommagé.

4-Advertencia Los pols do visage ou des características faciales inadapadas ao mascave podem reducir a eficacia do produto.

Utilización de filtros de gas o combinados, especialmente aqueles que non están directamente conectados ao adaptador facial, durante traballos realizados con chama aberta ou respingos de metais fundidos pode presentar un risco importante debido a a ignición do carbón activo contido no filtro, que pode xenerar altos niveis de substancias tóxicas.

5- Verificación avant utilisation Suivez la procédure ci-dessous attentivement avant d'utiliser les filtres :

1. Vérifiez que le joint du filtre est intact et que l'emballage est scellé ;

2. Vérifiez la date de péremption imprimée sur le filtre et assurez-vous qu'elle est toujours valide ;

3. Placez le filtre sur la partie faciale. Serrez-le correctement dans la connexion pour garantir l'étanchéité ;

4. Connectez le filtre au masque et inspirez profondément tout en bloquant l'entrée du filtre avec la main (voir point 6.7).

6- Mise en place du masque (voir schémas) 6.1. Placez le masque autour de votre cou ;

6.2. Prenez la sangle supérieure du harnais ;

6.3. Placez votre menton dans la position prévue à l'intérieur du masque ;

6.4. Placez la sangle supérieure sur le sommet de la tête et la sangle inférieure autour du cou ;

6.5. Ajustez la longueur des bretelles avec les réglages (faites-le une seule fois) ;

6.6. Les sangles ne doivent pas être tordues ni couvrir les oreilles ;

6.7. Test d'étanchéité: Pour vérifier que le masque est bien ajusté, serrez les filtres dans leur emballage (sans les ouvrir) et vérifiez dans les connexions. Inspirez profondément et bloquez votre respiration. En cas de fuite, le masque se détachera du visage. Si nécessaire, réajustez le harnais et répétez le test.

NE PAS UTILISER LE MASQUE S'IL NE PEUT PAS ÊTRE HERMETIQUE.

7- Installation des filtres et préfiltres 7.1. Vérifiez que le joint de chaque type de filtre correspondant à l'application prévue. Si vous prévoyez d'utiliser un pré-filtre (PREP2 ou PREP3), il doit être combiné avec des filtres A, ABE1 ou ABEK1.

1. Placez le pré-filtre sur le filtre et appuyez dessus avec les deux mains jusqu'à entendre un « clic ».

Assurez-vous qu'il est correctement ajusté tout autour du filtre.

2. Pour installer les filtres, retirez leur emballage, puis vissez-les sur le masque.

8- Stockage Les filtres doivent être entreposés dans une atmosphère propre et non contaminée.

Les filtres doivent être conservés dans leur emballage sous film rétractable (à l'abri de la chaleur et de la lumière solaire).

La température d'entreposage doit se situer entre -5 °C et +35 °C, avec une humidité inférieure à 75 % RH.

Si les filtres ne sont pas conservés dans leur emballage d'origine ou s'ils ne sont pas stockés dans des conditions recommandées, leur durée de vie pourrait ne plus être valide.

9- Nettoyage et désinfection (du demi-masque) 9.1. Nettoyez tous les composants avec de l'eau savonneuse et désinfectez l'intérieur du masque avec une solution antiseptique. N'utilisez pas d'essence, de chlorure ou de solvants organiques ;

9.2. Rincez à l'eau claire ;

9.3. Agitez pour retirer l'excès d'eau ;

9.4. Vérifiez si les valves sont endommagées. Si elles le sont, remplacez le masque ;

9.5. Vérifiez l'étanchéité ;

9.6. Aucune pièce n'est amovible et remplaçable ;

9.7. Les valves ne doivent pas être démontées. REMPLACEZ APRÈS UTILISATION (EN CAS DE SATURATION)

Attention: la durée de vie du masque après la première utilisation est difficile à déterminer. Elle dépend de l'atmosphère du lieu de travail. Une inspection visuelle est recommandée, réalisée par une personne qualifiée (responsable sécurité).

IT ISTRUZIONI D'USO SEMIMASCHERA E FILTRI

1-Descrizione La semimaschera ed i filtri SIBOL sono conformi ai requisiti del Regolamento 2016/425 (UE) come definito dal categoriale e soddisfa le norme EN 14387:2021, EN 143:2021 e EN 140:1998.

2-Campo di applicazione La semimaschera ed i filtri SIBOL sono progettati per garantire una protezione contro vari contaminanti (vedi la tabella sottostante). Di norma, prima dell'uso dei dispositivi è necessario condurre una valutazione dei rischi adeguata.

Prima di utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria, è importante conoscere le seguenti informazioni:

2.1. Identificazione di tutte le sostanze pericolose presenti nell'ambiente di lavoro;

2.2. Identificazione dello stato fisico delle sostanze presenti;

2.3. Valutazione delle concentrazioni probabili nell'aria (in ppm per i gas e in mg/m³ per le particelle);

2.4. Concentrazione di ossigeno nell'aria di lavoro (> 19,5%);

2.5. Valore limite di soglia della sostanza (TLV - Threshold Limit Value);

2.6. Tempo previsto di lavoro nell'area contaminata.

3-Limiti di utilizzo 3.1. Non utilizzare un filtro con confezione danneggiata;

3.2. Non modificare la semimaschera o i filtri, poiché ciò potrebbe ridurre la protezione;

3.3. Non utilizzare i filtri in spazi confinati come serbatoi o cisterne, o in ambienti in cui i contaminanti possono essere presenti in elevate concentrazioni o accumularsi rapidamente;

3.4. Non utilizzare i filtri in atmosfere con carenza di ossigeno (< 19,5%);

3.5. L'uso del filtro è limitato dalla concentrazione dei contaminanti presenti (consultare la norma EN 529 per maggiori informazioni) e dal VLEP (valore limite di esposizione professionale);

3.6. Non utilizzare in atmosfere arricchite di ossigeno (o di ambiente esplosivo);

3.7. Non utilizzare i filtri in presenza di biossido di carbonio (CO₂) o monossido di carbonio (CO);

3.8. Non utilizzare i prodotti se la concentrazione di contaminante è sconosciuta o pericolosa per la vita;

3.9. Abbandonare immediatamente l'area contaminata se:

a) Si verifica un'emergenza;

b) La respirazione diventa difficoltosa. In caso di utilizzo di un filtro antipolvere, sostituire il filtro in un'area non contaminata;

c) Si avvertono sintomi come nausea, vertigini o altri malesseri;

d) Si percepiscono odori o sapori: il filtro potrebbe essere saturo (sostituire il filtro in un'area non contaminata);

e) La maschera è danneggiata.

4- Avvertenze La barba o i baffi nella zona di contatto tra il facciale ed il viso possono ridurre l'efficacia del prodotto.

L'uso di filtri antigas o combinati, soprattutto se non collegati direttamente alla maschera, durante lavori con fiamme libere o gocce di metalli liquidi, può comportare rischi significativi dovuti all'accensione del carbone attivo presente nel filtro, generando livelli elevati di sostanze tossiche.

5- Controllo prima dell'utilizzo Seguire attentamente il seguente procedura prima di utilizzare i filtri. Assicurarsi che il filtro sia sigillato e non danneggiato.

5.1. Controllare che la guarnizione della semimaschera sia intatta e che la confezione del filtro non sia danneggiata;

5.2. Verificare la data di scadenza stampata sul filtro e quella stampata sulla scatola della semimaschera e assicurarsi che non siano scadute;

5.3. Posizionare i filtri sulla semimaschera. Avvitare i filtri nei raccordi in modo che siano ben saldi.

5.4. Indossare la semimaschera e controllare la tenuta inspirando profondamente e chiudendo il filtro con il mento nella posizione prevista.

5.5. Indossare la semimaschera (vedi immagine sotto) 6.1 Posizionare la semimaschera intorno al collo;

6.2 Prendere la cinghia superiore della bardatura;

6.3 Posizionare il mento nella semimaschera;

6.4 Posizionare la cinghia superiore sulla sommità della testa e la cinghia inferiore sul collo;

6.5 Regolare la lunghezza della bardatura utilizzando le fibbie di regolazione (eseguire questa operazione solo una volta);

6.6 Le cinghie non devono essere attorcigliate né coprire le orecchie;

6.7 Effettuare i test di tenuta: avvitare i filtri sui raccordi della semimaschera, chiuderli con il palmo della mano e fare una profonda inspirazione, in modo che la maschera aderisca sul viso dell'utilizzatore. Non si deve avvertire alcuna infiltrazione d'aria in nessun punto della semimaschera. Se c'è una perdita, la semimaschera si staccherà dal viso. Se necessario, regolare la bardatura e ripetere il test.

3.9. VERLASSEN SIE DEN KONTAMINIERTEN BEREICH, WENN:

- a) Es einen Notfall gibt;
- b) Das Atmen schwierig wird. Bei der Verwendung eines Partikelfilters muss dieser in einem sauberen Bereich ausgetauscht werden;
- c) Sie sich krank, schwindelig oder anderweitig unwohl fühlen;
- d) Ein Geschmack oder Geruch festgestellt wird. Der Filter könnte gesättigt sein (ersetzen Sie ihn in einem sauberen Bereich);
- e) Die Maske beschädigt ist.

4 - Warnung
Gesichtsbehaarung oder Gesichtskonturen, die nicht an die Maske angepasst sind, können die Effizienz des Produkts verringern.
Die Verwendung von Gas- oder Kombinationsfiltern, insbesondere solchen, die nicht direkt mit dem Gesichtsdappter verbunden sind, bei Arbeiten mit offener Flamme oder flüssigen Metallspritzern kann ein erhebliches Risiko darstellen. Der enthaltene Aktivkohlefilter kann sich entzünden und hohe Mengen toxischer Substanzen freisetzen.

5 - Überprüfung vor Gebrauch
Befolgen Sie vor der Verwendung der Filter sorgfältig die unten aufgeführten Vorgehensweise:

- 5.1. Überprüfen Sie, ob die Dichtung des Filters unbeschädigt ist und die Verpackung versiegelt ist;
- 5.2. Überprüfen Sie das aufgedruckte Verfallsdatum des Filters und stellen Sie sicher, dass es noch gültig ist;
- 5.3. Setzen Sie den Filter auf die Halbmaske und ziehen Sie ihn fest, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten;
- 5.4. Schließen Sie den Filter an die Maske an und atmen Sie tief ein, während Sie den Filtereingang mit der Hand abdecken (siehe Punkt 6.7).

6 - Aufsetzen der Maske (siehe Abbildungen)
6.1. Legen Sie die Maske um Ihren Hals;
6.2. Nehmen Sie den oberen Gurt des Kopfbands;
6.3. Platzieren Sie Ihr Kinn in der Maske;
6.4. Legen Sie den oberen Gurt auf den Scheitel und den unteren Gurt um den Nacken;
6.5. Stellen Sie die Länge des Kopfbands mit den Gurteinstellern ein (dies sollte nur einmal erfolgen);
6.6. Die Gurte dürfen nicht verdreht oder über die Ohren gelegt werden;

7 - Einbau der Filter und Vorfiler
Stellen Sie sicher, dass Sie den Filtertyp gewählt haben, der für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Wenn Sie planen, einen Vorfiler (PREP2 oder PREP3) zu verwenden, sollte dieser mit ABE1- oder ABEK1-Filtern kombiniert werden.

8 - Lagerung
Filter sollten in einer sauberen, trockenen und nicht kontaminierten Umgebung gelagert werden.

9 - Reinigung und Desinfektion (Halbmaske)
9.1. Reinigen Sie alle Komponenten mit Seifenwasser und desinfizieren Sie das Innere der Maske mit einer antiseptischen Lösung. Verwenden Sie kein Benzin, Chlor oder organische Lösungsmittel;
9.2. Spülen Sie die Maske mit klarem Wasser ab;
9.3. Schneiden Sie die Maske, um überschüssiges Wasser zu entfernen;
9.4. Überprüfen Sie die Ventile auf Beschädigungen. Wenn sie beschädigt sind, muss die Maske ersetzt werden;
9.5. Führen Sie einen Dichtigkeitsstest durch;
9.6. Keine Teile der Maske sind abnehmbar oder austauschbar;
9.7. Die Ventile dürfen nicht demontiert werden.

10 - Ersatz nach Gebrauch (IM FALL VON SÄTTIGUNG)
Warnung: Die Lebensdauer der Maske nach erstmaligem Gebrauch ist schwer zu bestimmen. Sie hängt von der Atmosphäre am Arbeitsplatz ab. Es wird empfohlen, eine Sichtprüfung durch eine qualifizierte Person (Sicherheitsbeauftragter) durchzuführen.

RANGO Y REQUERIMIENTOS/ FILTER RANGE AND REQUIREMENTS

Combinaciones posibles de filtros y mascarillas/ Compatible combinations of filters and half mask :

Ref.Respirator I-II- CA - Fit Mask 987	Tipo/ Type	Uso/ Use	Color	Ref. Fit Mask 87 Ref. Respir II
WSB14052001 987 A1	A1	Vapores orgánicos (P.E >65°C)/ Organic vapors (B.P. >65 °C)	Marrón/ Brown	
	A2	Vapores orgánicos (P.E >65°C)/ Organic vapors (B.P. >65 °C)	Marrón / Brown	WSB14052011 87 A2
	A1B1	Vapores orgánicos (P.E >65°C) y vapores inorgánicos/ Organic vapors (B.P. >65 °C) and inorganic vapors	Marrón, gris/ Brown, grey	WSB14052013 87 A1B1
WSB14052214 987 A1B1E1	A1B1E1	Vapores orgánicos (P.E >65°C), inorgánicos, SO2 y vapores específicos/ Organic vapors (B.P. >65 °C), inorganic vapors, SO2, and specific vapors	Marrón, gris, amarillo / Brown, grey, yellow	WSB14052114 87 A1B1E1
WSB14052015 987 A1B1E1K1	A1B1E1K1	Vapores orgánicos (P.E >65°C), inorgánicos, SO2, vapores específicos y amoníaco/ Organic vapors (B.P. >65 °C), inorganic vapors, SO2, specific vapors, and ammonia	Marrón, gris, amarillo, verde/ Brown, grey, yellow, green	WSB14052025 87 A1B1E1K1
WSB14052018 987 P3	P3	Partículas sólidas y líquidas/ Solid and liquid particles	Blanco/ White	WSB14052017 87 P3 WSB14052124 87 PREP3*
WSB14052023 987 PREP2* Solo válido para RESPIRATOR II	P2	Partículas sólidas y líquidas/ Solid and liquid particles	Blanco/ White	WSB14052016 87 P2 WSB14052123 87 PREP2*
	A2P3	Vapores orgánicos (P.E >65°C) y partículas sólidas y líquidas/ Organic vapors (B.P. >65 °C) and solid and liquid particles	Marrón, blanco/ Brown, white	WSB14052311 87 A2P3
	A1B1E1K1P3	Vapores orgánicos (P.E >65°C), inorgánicos, SO2 y vapores específicos, amoníaco y partículas sólidas y líquidas / Organic vapors (B.P. >65 °C), inorganic vapors, SO2, specific vapors, ammonia, and particles	Marrón,gris, amarillo, verde y blanco/ Brown, grey, yellow, green, white	WSB14052317 87 A1B1E1K1P3

* Prefiltro combinable con filtros de gases/prefilter for gas filters

Resultados filtros y medias máscaras/ Result of the filters and half masks :

Los filtros de las series 87 y 987 y las mascarillas Respir/Respirator/Fit Mask cumplen los requisitos exigidos en las normas armonizadas correspondientes y que se muestran a continuación/ The filters from the 87 and 987 series and the Respir/Respirator/Fit Mask meet the requirements of the corresponding harmonized standards listed below :

Resistencia a la respiración de mascarillas/Breath resistance of the half mask :

Caudal/Flow	Maxima Resistencia Respiratoria/ Maximun breath resistance (Respir/Respirator) / mbar
30 l/min (Inhalación)	< 0.5
95 l/min (Inhalación)	< 1.3
160 l/min (Inhalación)	< 2
160 l/min (Exhalación)	< 3

Resistencia a la respiración de filtros/Filters breath resistance :

Caudal/ Flow	Maxima Resistencia Respiratoria / Maximun breath resistance mbar (filtros 87/987)							
	P2	P3	1	1-P2	1-P3	2	2-P2	2-P3
30/15 l/min	< 0.7	< 1.2	< 1	< 1.7	< 2.2	< 1.4	< 2.1	< 2.6
95/47.5 l/min	< 2.4	< 4.2	< 4	< 6.4	< 9.8	< 5.6	< 8	< 9.8

Protección frente a gases:

Capacidad de protección/ Protection capacity	Tiempo mínimo de exposición/minimum exposition time
A1	Ciclohexano 3.5 mg/l > 70 min
A2	Ciclohexano 17.5 mg/l > 35 min
	Cloro 3.0 mg/l > 20min
B1	Sulfuro de hidrógeno 1.4 mg/l > 40min
	Ácido cianhídrico 1.1 mg/l > 25min
E1	Dióxido de azufre 2.7 mg/l > 20min
K1	Amoníaco 0.7 mg/l > 50min

Penetración frente a partículas/ particles permeability :

Penetración máxima del filtro/ Maximun permeability (87/987) % Ensayo Aceite de Parafina y NaCl/ Parafin oil and NaCl test a 95 l/min	
P2	< 6
P3	< 0.05

Ejemplo de colocación de Fit MASK 87/Example of donning the Fit MASK 87



ES La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web <https://www.spasciani.com/es/> en la sección de datos del producto. - EN The declaration of conformity can be found on the website <https://www.spasciani.com/> in the data of the product. - FR La déclaration de conformité est accessible sur le site internet <https://www.spasciani.com/> dans les données du produit. - IT La dichiarazione di conformità è reperibile sul sito internet <https://www.spasciani.com/> a livello di dati prodotto. -PT Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet <https://www.spasciani.com/> nos dados do produto. -DE Die Konformitätserklärung kann in den Produktdaten auf der Website <https://www.spasciani.com/> heruntergeladen werden.

0099 : AENOR. Génova, 6. 28004 Madrid. ESPAÑA

CE 0099

Regulation (EU) 2016/425 Quality Sys ANNEX VIII

0099: AENOR. Génova, 6. 28004 Madrid. ESPAÑA

ES- Marca CE que indica la conformidad con los EPI de categoría III según la Regulación (UE) 2016/425. Organismo de control según el Anexo VIII Reglamento (EU) 2016/425.

EN- EC Mark that indicates that the garment complies with category III PPE under the terms of Regulation (EU) 2016/425. Control organization according to Annex VIII Reglament (EU) 2016/425

FR- Marquage CE indiquant la conformité avec des EPI de catégorie III selon la Reglement (UE) 2016/425. Organisme de contrôle selon l'Annexe VIII 2016/425- UE FR Reglement (UE)

IT- Marcatura CE che indica la conformità al Regolamento (UE) 2016/425 come DPI di III categoria. N°0099:Organismo notificato preposto al controllo della produzione secondo il Modulo D conformemente all'Allegato VIII del Regolamento (UE) 2016/425.

PT- Marca CE indicando a conformidade com EPI de categoria III segundo a Regulamento (UE) 2016/425. Organismo de controlo de acordo com o Anexo VIII Reglament (EU) 2016/425

DE- CE Zeichen als Beweis für die Konformität der PSA der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Kontrollstelle nach Anhang VIII Verordnung (EU) 2016/425.

SIGNIFICADO PICTOGRAMAS/ INTERPRETATION OF PICTOGRAMS

Pictograma/Pictogram	Significado/Meaning
	Ver manual de instrucciones/ see user instructions
	Fecha de caducidad/ Expiry date
	Rango de temperatura de almacenaje/ storage temperature range
	Condiciones de humedad maxima de almacenaje/ maximun humidity conditions
	Filtros dobles o multiples/ twin filters
	Uso para una sola jornada/ single-shift use

DATUM 09/12/2024